

DASHBOARD – ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS

| ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS | AUDITORIA SEGURANÇA (DCE) | AUDITORIA PAEBM (DCO) | MONITORAMENTO SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS | NÍVEL DE RISCO | COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES |
|---|---------------------------|-----------------------|--|----------------|---|
| BARRAGEM GERMANO - BARRAMENTO PRINCIPAL | ● | ● | ● | ALARP | Estruturas em descaracterização como medida de mitigação de riscos, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar. |
| BARRAGEM GERMANO - DIQUE SELINHA | ● | ● | ● | ALARP | |
| BARRAGEM GERMANO - DIQUE SELA TULIPA | ● | ● | ● | ALARP | |
| CAVA DO GERMANO | ● | ● | ● | ALARP | |
| PDER ALEGRIA SUL | ● | ● | ● | ALARP | |
| SDR ALEGRIA SUL | ● | ● | ● | ALARP | Estrutura está mantendo comportamento estável e seguro. Medidas de controle são tomadas para manter a operação segura, em alinhamento às análises e avaliações de risco realizadas por equipe multidisciplinar. |

| DCE | LEGENDA |
|-----|--|
| ● | Estabilidade atestada (DCE Positiva) |
| ● | Estabilidade não atestada (DCE Negativa) |
| ● | Não Se Aplica |

| DCO | LEGENDA |
|-----|---|
| ● | PAEBM conformidade com a legislação vigente e operacional |
| ● | PAEBM não conformidade com a legislação vigente e operacional |
| ● | Não Se Aplica |

| MONITORAMENTO | LEGENDA |
|---------------|---|
| ● | Todos os instrumentos em nível normal, Nota 0 no Estado de Conservação e FS acima dos limites estabelecidos (legislação e normas) |
| ● | Instrumento (s) em nível de alerta conforme carta de risco, Nota 2 ou 3 no Estado de Conservação e FS acima dos limites estabelecidos (legislação e normas) |
| ● | Instrumento (s) em nível de emergência conforme carta de risco, Nota 6 no Estado de Conservação e FS abaixo dos limites estabelecidos (legislação e normas) |

DCE – Declaração da Condição de Estabilidade
 DCO – Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM